

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Habitaciones
Sur, Habitación 515
YORK
YGFC06CBASEFR
F3004011BI08841

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1711
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2918 Vitacura 5951 **Edificio** Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.5		
Calor	40.6		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.3	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.22 0.19 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	14-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre Técnico 2 **Angel Ramos** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica