

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 10 Torre Norte	
Recepción Norte	
YORK	
CCPY12415A	
744641882780	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Correlativo de Fan Coil	1329
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1940 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.8
Calor	42

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja Motor 1 0.97 0.62 0.41 1 Motor 2 1 0.88 0.55 0.35 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica