

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Ventilador Extractor de Aire				
Sur Poniente Hualtatas				
Vex-558 Estacionamiento Sub N°4 Manquehue 2				
TECNIFAN				
30/28				
21371				

N° de Activo Fijo	50003109-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8244
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

✓
~
~
~
~
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

V° B° Responsable Clínica

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		3.22	3.26	3.18	8.14

Fecha Mante	nción: 09-03-2022	_	
Técnico 1 Técnico 2	Xavier Matute Luis Osorio		
	Mantención Grupo 2 OR Cleanen	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería