

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso 1 Torre Sur	
Plataforma Atención Cliente	
YORK	
YGFC10CBAHEF-R	
F5011010EF19368	

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe **~** Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50001390-0	
N° OT	6156	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

N° OT	6156
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantención

1251

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.2
Calor	37.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.32 0.29 0.26 0.55 0.31 0.29 0.26 0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

19-01-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica