

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 16
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0126

N° de Activo Fijo

50003882-0

7595

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951 Febrero, 2022

Área

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.2			
Calor	30.4			
Retorno				

	Trif Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)				
		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	4.25			8.8
Ventilador Interior		✓	0.78			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica