

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Torre Sur
Sala De Procedimientos Ht
YORK
YGFC06CHAHEFXXRDE
50530B70447168

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1445
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4109 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	41	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.8	2.1	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.36 0.34 0.3 0.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	10-11-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica