

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
PISO 4 CLINICA
PABELLONES FRENTE A ASCENSORES
CLARK
CAC-150C2
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7647
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	9	7.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		<b>✓</b>	0.67		0.49	0.85	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-02-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 QR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica