

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil         |
|------------------|
| Piso 5 Clínica   |
| Hall de Espera 3 |
| YORK             |
| FCHW1200W31932P  |
| UGGM025780       |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 593 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo       | S/R |
|                         |     |

N° OT 7629

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 13.2 |  |
| Calor                        | 36.8 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |
| 2.5                                 | 2     | 1.5  |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.62 0.54 0.32 0.7

| Observaciones: Se rea | aliza mantención preventiva |
|-----------------------|-----------------------------|
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica