

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 5 Habitaciones	
Sur Habitación 517 A	
YORK	
YGFC08CBASEF	
F300415BI08903	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1581
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5926 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	39.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.4	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.48 0.44 0.42 0.64

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	31-12-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica