

Limpieza serpentín de Agua Fria

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|------------------|--|
| Piso 7 Torre Sur | |
| Consulta 11 | |
| YORK | |
| YGFC08CBAHEF-R | |
| F5011008EF20451 | |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente

| N° de Activo Fijo | 50001130-0 | | |
|-------------------|---------------|--|--|
| | | | |
| N° OT | 4172 | | |
| Edificio | Vitacura 5951 | | |

| ,= |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |
| |

278

| ✓ | | |
|----------|---------|----------------------|
| ✓ | | |
| | Chequeo | de Temperaturas (°C) |
| ✓ | Frío | 12 |
| ✓ | Calor | 38 |
| ✓ | | |
| • | | |

Correlativo de Fan Coil

Período de Ejecución

Área

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.5 | 2 | 1.5 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.25 0.23 0.21 0.33 Motor 2 0.26 0.24 0.22 0.33 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica