

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire | |
|--------------------------------|--|
| Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica | |
| Vex 33 Maxilo Facial P1° | |
| TETLAK | |
| ESP | |
| 0378-D | |

N° de Activo Fijo 50001829-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 4802 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|----------|
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
|-------------------------------------|--|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|-----|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ~ | | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.6 |

Técnico 1

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito

08-12-2021

Técnico 2

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica