

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Medicina Preventiva Coordinador
HAMMER
WAC-V-51EH10R50
6901202150286

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1181
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 6394 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	37.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.32 0.3 0.28 0.44

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	24-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado Técnico 2 **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica