

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
Medicina Preventiva Box 1	
YORK	
YGFC04CBAHEFXXLDE	
50530F60168762	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
•	/
	'

Correlativo de Fan Coil	840
N° de Activo Fijo	50001615-0

N° OT 2540
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	39.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	2.8	2.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.22 0.21 0.19 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
_		
Fecha Mantención:	06-10-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica