

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Pabellón De Reanimación 2
YORK
YGFC06CBAHEFXRDF
50530E81080220

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
~	
<b>✓</b>	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1907
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2289
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.5	
Calor	13.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.26	0.23	0.2	0.49

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	29-09-2021		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica