

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clínica
Hab 564 UCI Adultos P5 Cas
INTERCAL
MF000-13-0-0-0-H
15494.2.4.4

N° de Activo Fijo 50003786-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6263
Av. Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
~	
~	
~	
~	
>	
~	
✓	
~	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		0.88	0.85	0.81	2.47

Observacion	es: Se realiza ma	Se realiza mantención preventiva				
	., 04 04 0000					
Fecha Mante	nción: 21-01-2022	_				
Técnico 1	Yohansson Henrito					
Técnico 2	José Paricaguan					
recinco 2	- Jose i alicaguali					

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica