

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Norte, Hab 208	
YORK	
S/R	
S/REG	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	925
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3477

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.9	
Calor	38.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.39 0.37 0.2 0.7

mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica