

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estacionamiento Manquehue P1º
Vex 13 Exterior Baños Laboratorio Clinico
TECNIFAN
THLE 900T
2005/30350_

N° de Activo Fijo 50001420-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9023
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		8.52	8.41	8.2	11.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

01-04-2022

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica