

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------|
| Sala De Maquinas P7º Sur B   |
| Vex 06 hab 619 Utmo          |
| S&P                          |
| CBS-9/4                      |
| WS00003948-1                 |

N° de Activo Fijo 50003558-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5795            |
|-----------------|
| Vitacura 5951   |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención      |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

|   | ✓                 |
|---|-------------------|
| ľ | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | ✓                 |
|   | Y Y Y Y Y Y Y Y Y |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|

|       |          |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |     |         |
|-------|----------|------|------|-------------------------------------|-----|---------|
|       | Trif     | Mono | R    | S                                   | Т   | Nominal |
| Motor | <b>✓</b> |      | 0.65 | 0.66                                | 0.6 | 1.6     |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |
|                |                                  |  |  |

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica