

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|---------------------------------|
| Centro De Extensión P5º Entrada |
| Vex 53 Pabellón Ht |
| TETLAK |
| MTA 80 A/6 |
| 8906 |

N° de Activo Fijo 50001842-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 9017 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Abril, 2022 | |
| Mantención | |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | | |
| Motor | ✓ | | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.2 | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Mantención: 01-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica