

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|---------------------------|--|
| Piso -1 Urgencia General | |
| Urgencia General - Box 43 | |
| ANWO | |
| FCA400CT | |
| K112071069 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1894 | |
|-------------------------|------|--|
| N° de Activo Fijo | S/R | |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 5405 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Diciembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Frío | 12.3 | | |
| Calor | 37.5 | | |
| | | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 2 | 1.5 | 1 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.42

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 17-12-2021 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica