

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Compacto	
Sala De Maquina Piso -1	
Compacto E931 Resonador Scanner	
CARRIER	
50TQBO90-E931	
0815B00274009	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5957
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	9.5
Calor	
Retorno	

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Trif
 Mono
 R
 S
 T
 Nominal

 Ventilador Exterior
 ✓
 1.06
 1.3

 Ventilador Interior
 ✓
 2.85
 4.6

 Compresor 1
 15.9
 15.9

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
1	

Fecha Mantención: 11-01-2022

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencjön Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica