

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire	
Piso 1 Urgencia General	
Urgencia General - Hall 1	
CLARK	
RM125-09-3D/Y-B-2-S	
S/R	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6284
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Alta	Baja
5.2	4.3
	5.2

			Medición de Consumos Eléctricos	ımos Eléctricos (A)	A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	5.8		4.7	9.33
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 22-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica