

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 4 Habitaciones	
Sur, Habitacion 436	
YORK	
YGFC04CBAHEFL	
F4020001DI12904	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1699
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7802 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.6	
Calor	40.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.3	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.23 0.22 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	25-02-2022

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica