

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°6 MO	
Shaft Computación	
YORK	
YGFC03CBAHEFXL	
50531E15666866	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1537
N° de Activo Fijo	50001957-0

N° OT 9232 Av. Manquehue Norte 1499 **Edificio** Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.1	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.21 0.17 0.13 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	12-04-2022

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica