

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Odontologia - Box 3 Radiologia
YORK
YGFC07CBAHEFXXLDE
50530N60400549

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1228	
S/R	

N° OT **Edificio** 

Período de Ejecución

Área

1985	
Vitacura 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío 11.2	
Calor	39.1

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
4.6	3.5	2.2

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	<b>a</b> )
Alta	Media	Baja	Nominal
0.31	0.28	0.25	0.48
0.19	0.16	0.15	0.26

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 **Miguel Angel Delgado** Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica