

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Estar Tecnólogo Medico
YORK
YGFC06CBAHEFXRDE
50530N60395148

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	1

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1930	
S/R	

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

2264
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.4
Calor	38.4

Nominal

0.63

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.7	2	1.3

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.45
 0.43
 0.4

 Motor 2
 Motor 3
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4
 0.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica