

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 10 Torre Sur
Hall Central 2
YORK
YGFC08CBAHEF-L
F5011007EF20378

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	586
N° de Activo Fijo	50001485-0

N° OT 5510 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	14.5		
Calor	36.2		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.5	0	0		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.24 0.33 Motor 2 0.26 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-12-2021		

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica