

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Torre Sur
Urodinamia HT
YORK
YGFC06AHEFXXRDE
50530B70442162

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1943
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7282 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	39.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.8	2.5		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.48 0.42 0.38 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	<u> </u>		
Fecha Mantención:	16-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica