

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 4 Habitaciones	
Sur, Habitacion 452	
YORK	
YGFC06CBAHEF	
F2662013BH12532	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
N/A	

Correlativo de Fan Coil	1707
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7224 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.9	
Calor	39.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.8	2.5		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.45 0.42 0.4 0.64

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-02-2022		
i cona inalitalitali.			

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica