

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 16
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0126

N° de Activo Fijo

50003882-0

4288

Mantención

N° OT Edificio

Edificio Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución Noviembre, 2021

Área

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10			
Calor	34			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

				Medicion de Consi	imos Electricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	3.62			8.8
Ventilador Interior		~	0.45			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-11-2021

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica