

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Clinica
Ecotomografia, Bodega
YORK
YGFC04CBAHEFXLDE
50530B70446931

Limpieza de filtros

N° OT 3640 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * *
Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y
Y
~
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	14.2		
Calor	14.2		

125

S/R

Mediciór	ón de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja		
2.2	1.8	1.2		

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.16 0.15 0.14 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 28-10-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

28-10-2021

Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica