

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--|
| Piso -3 |
| Toma De Muestra PCR viajero / asintomático 2 |
| ANWO |
| FCA400CT |
| K113065147 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|-----|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| N/A | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 385 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 6296 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Enero, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

12.7

36.9

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |

2.7

2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.35 0.32 0.27 0.42

Frío

Calor

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-01-2022

Técnico 1 Técnico 2

3.1

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica