

ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Sur, Sala Estar Enfermeras
YORK
YGFC08CBAHEF
F2662015BH12586

N° OT 4331 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	39.5		

1808

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
2.5	2	1.4			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.3 0.28 0.26 0.34 Motor 2 0.29 0.25 0.2 0.34 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	15-11-2021		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica