

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--|
| Piso 1 Urgencia General |
| Urgencia General - Box 3 Y 4 Pediatría |
| YORK |
| YGFC06CBAHEFXXRDE |
| 50530B70447194 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1879 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2278 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 13.5 | |
| Calor | 43.2 | |

Nominal

0.63

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.4 | 1.8 | 1.2 |

 Alta
 Media
 Baja

 Motor 1
 0.34
 0.3
 0.28

 Motor 2
 Motor 3
 0.28
 0.3
 0.3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica