

ORDEN DE TRABAJO

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|------------------------|
| Piso 2 Clinica |
| Rayos X Sala Scanner 3 |
| ANWO |
| FCA1000CT-M |
| 340703163038C060100002 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 1975 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| | |

N° OT 3348 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 12.6 | |
| Calor | 12.6 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.4 | 2.8 | 2.2 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.32 0.28 0.24 0.56 Motor 2 0.33 0.29 0.25 0.56 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

21-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica