

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Jardin Vitacura
Vex Odontologia
S&P
JMSP
THS-9676

N° de Activo Fijo 50002371-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 1608
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

	Medición de Consumos				ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		1.43	1.44	1.51	3.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	14-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica