

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
SUBTERRANEO N° 3 TORRE SUR
EQUIPO MEDICOS SECRETARIA 2, SUBTERRANEO N°
3 TORRESUR YORK
YGFC03CBAHEF-R
F5011002EF20068

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

444 50001266-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3828
AV. VITACURA 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11
Calor	37

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.2	0.19	0.18	0.28

Fecha Mantención:	00.10.0001		

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Firma Técnico

Miguel Angel Delgado

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Motor 1 Motor 2 Motor 3

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica