

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire			
Sur Poniente Hualtatas			
Vex-566 Estacionamiento Sub N°6 Manquehue 2			
TECNIFAN			
30/28			
10850			

N° de Activo Fijo 50003124-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3094				
Vitacura 5951				
Septiembre, 2021				
Mantención				

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	4.35			6.47

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	15-09-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica