

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 02
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDD9QVJE0142

N° de Activo Fijo 12004142-0	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4274	
Av. Vitacura 59	951
Noviembre, 20	)21
Mantenciór	1

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.5		
Calor	35		
Retorno			

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.6			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.95			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					

Técnico 1Xavier MatuteTécnico 2Luis Osorio

Fecha Mantención:

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

11-11-2021

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica