

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|------------------------|
| Piso 2 Clinica |
| Rayos X Estar Personal |
| YORK |
| YGFC12CBAHEFXXRDE |
| 50530B70447589 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1276 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 3842
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|----|
| Frío | 12 |
| Calor | 37 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.8 | 2 | 1.2 |

| | Medi | ción de Consı | ımos Eléctricos (A | N) |
|------|------|---------------|--------------------|------------|
| Alta | | Media | Baja | Nominal |
| 0.32 | | 0.29 | 0.27 | 0.65 |
| 0.34 | • | 0.3 | 0.27 | 0.65 |
| | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 30-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica