

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clínica
Sur, Recepción UTAC, Intermedio
YORK
YGFC060AHEFXXRDE
50530B70447178

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1806
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7435
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

0.7

Chequeo de Temperaturas (°C)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.9	2.3	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.44 0.38 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	21-02-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica