

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 10 Torre Sur	
Consulta N°1	
YORK	
YGFC08CBAHEF-L	
F5011007EF20389	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	368
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1953 **Edificio** Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.2	
Calor	38.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2.5	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.23 0.21 0.2 0.33 0.22 0.21 0.2 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 22-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica