

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
SUBTERRANEO N° 1 SINDICATO
SINDICATO 2
YORK
YGFC08CBAHEF-R
F5011007EF20421

**~** 

**~** 

**~** 

**~** 

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3234

N° OT3234EdificioAV. VITACURA 5951Período de EjecuciónOctubre, 2021ÁreaMantención

Correlativo de Fan Coil

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.4	
Calor	38.8	

1551

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4	3.6	2.9

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.23
 0.21
 0.2
 0.33

 0.22
 0.21
 0.2
 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 20-10-2021

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica