

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
M. P. Recepción Enfermera A
YORK
YGFC10CBAHEF-L
F5011010EF19369

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
<b>✓</b>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	

Correlativo de Fan Coil	799
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2536
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Octubre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	38.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.32
 0.29
 0.27
 0.55

 0.31
 0.29
 0.27
 0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica