

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ESTERILIZACION 1
CLARK
CAC-09C2
A1703094376

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5454
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
~
✓
✓
~
✓

Alta	Baja
8.7	7.8
	Alta 8.7

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		>	0.61		0.47	0.7	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	17-12-2021				

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica