

ORDEN DE TRABAJO

Edificio

Área

Período de Ejecución

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

| Fan Coil |
|------------------------|
| Piso -4 |
| Calidad Unidad De laas |
| YORK |
| YGFC04CBAHEFR |
| F5011004EF20239 |

~ ~ ~ ~ ~

| Correlativo de Fan Coil | 137 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| | |
| N° OT | 3216 |

3216 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 10 |
| Calor | 40.2 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 3.2 | 2.6 | 1.9 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.22 0.19 0.3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

19-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica