

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

| Ventilador Extractor de Aire                |
|---|
| Sur Poniente Hualtatas                      |
| Vex-573 Estacionamiento Sub N°7 Manquehue 2 |
| TECNIFAN                                    |
| 30/28                                       |
| 7977  |

N° de Activo Fijo 50003125-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8247          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022   |
| Mantención    |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

| ✓        |
|----------|
| <b>✓</b> |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

V° B° Responsable Clínica

|       |          |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |     |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|-----|---------|
|       | Trif     | Mono | R                                   | S    | Т   | Nominal |
| Motor | <b>✓</b> |      | 2.23                                | 2.35 | 2.3 | 6.47    |

| Fecha Mante            | ención: 09-03-2022               |  |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Técnico 1<br>Técnico 2 | Xavier Matute<br>Luis Osorio     |  |
|                        | Mantención Grupo 2<br>OR Cleanen | Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner |

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería