

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 1 Torre Sur	
Admisión Manquehue, Gestión Cama	
YORK	
YGFC10CBAHEFXXR-E	
F5020014EK08750	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	382
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

3623
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 12.4		
Calor	37.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.2	1.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.28	0.25	0.24	0.55
0.3	0.28	0.25	0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	28-10-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica