

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro			
Subterráneo N	l° 2 Torre Sur		
Carpas Vacunatorio Covid 16			
CLARK			
INCM-24HREO			
VKK022005GWP	DDBKYJB0126		

N° de Activo Fijo

50003882-0

8231

Av. Vitacura 5951

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

o de Ejecución Marzo, 2022 Mantención

Limpieza de filtros

Limpieza rejilla(s) de extracción

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza de Condensador

Limpieza de Evaporador

Chequeo de válvulas

Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones

Revisión y limpieza de componentes eléctricos

Reapriete de borneras de motor

Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>
✓

Se realiza mantención preventiva

Chequeo de Temperaturas (°C)

Frío 9

Calor 31.7

Retorno

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
	<b>✓</b>	4.18			8.8	
	~	0.89			1.7	

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1
Técnico 2

**Observaciones:** 

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica