

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 5 Habitaciones	
Sur, Habitación 508	
YORK	
YGFC06CBASEFR	
F0877003CE08463	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1704	
N° de Activo Fijo	S/R	

N° OT 5928 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.1	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.22 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	31-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica